カリキュラム パンチ・レーザ実務(ACIES)

日程	項 目	内 容	資料
1日目 9:00~17:00 (7時間)	・安全作業について	安全上の注意事項	本体取扱説明書 ・安全作業のための厳守事項
	・概要	テーブル移動範囲と加工範囲	本体取扱説明書
	・マシンの構成について	本体、発振器、NC装置、チラー、集塵器、コンプレッサー等	複合機補足資料
	・パンチング概要	パンチング基本用語の説明	
	・レーザ概要	レーザ基本用語の説明	
	・マシンの立ち上げ	作業開始手順(コンプレッサー、ビーム安定化ユニット、NC、発振器、レーザガス、アシストガス、原点復帰、高圧入)	操作テキスト
	・AMNC/PC画面構成	プログラム、ユーティリティー、加工条件等	本体取扱説明書
	・始業点検	ユーティリティー画面(レンズクリーニング、ノズルの確認、芯出し、 センサー調整、複合精度確認)	操作テキスト
	・プログラムの構成	Gコード、Mコード	複合機補足資料
	・加工前の段取り	金型準備、アシストガス確認	操作テキスト
	・プログラムの呼び出し	SDD呼び出し、段取り発生時の対処	
	·加工実習	アシストガスによる加工の違い	
	•終業手順	終業手順(発振器停止、NC電源OPF等)	



カリキュラム パンチ・レーザ実務(ACIES)

日程	項目	内 容	資 料
2日目 9:00~17:00 (7時間)	•加工実習	1日目の復習(立ち上げ〜加工前の段取り)	操作テキスト
	•金型実習	金型の分解・組立手順	金型テキスト
	・成形試し打ち加工	プレスパターンの設定(Mコード) ・成形加工の設定 ・成形加工時の注意事項	操作テキスト
	・タップ加工	金型注意事項 成形加工+タップ加工 ・金型の確認・クランプ位置の確認 ・自動運転	オプションン装置取説 操作テキスト
	- 多数個取り加工 ・多数個取り加工	サンプルプログラム加工 ・配置基準点、取り数の変更方法	複合機補足資料
	·スケジュール運転	スケジュール運転画面	本体取扱説明書
3日目 9:00~17:00 (7時間)	·金型ID装置	装置概要、操作方法、保守	本体取扱説明書
	•ATC障害復旧	障害復旧時の対処方法	
	- 各種機能説明	ワーク反り、カスサクション、ノズルクリーナ、エアブロー装置、 パンチ折損検出	
	・保守	本体保守 ・清掃/グリースアップ/エア4点セット保守等	

※カリキュラムの内容は、変更になることがあります。